



SERVICE INFO – INA 0128



Prostotečna jermenica alternatorja 535 0263 10

Vizualne razlike

Proizvajalec: Hyundai, Jaguar, Kia, Land Rover

Modeli:

Hyundai: Grand Santa Fe, Santa Fe II, Santa Fe III, ix 35

Jaguar: XF

Kia: Carnival III, Grand Carnival III, Sorento II, Sportage

Land Rover: Evoque

Motor: D4HA, D4HB, 224DT

Menjalnik:

Hyundai: samo avtomatski

Jaguar: vsi menjalniki

Kia: samo avtomatski

Land Rover: vsi menjalniki

Alternator:

Denso: 104210-1060, 104210-6310

Št. dela: 535 0263 10



Slika 1: Stara izvedba



Slika 2: Nova izvedba

V okviru nenehnih prizadevanj za izboljševanje naših izdelkov smo uvedli spremembe jermenice alternatorja s sklopko za prosti tek, ki nosi številko dela 535 0263 10.

Ta servisna informacija prikazuje vizualne značilnosti dosedanje (slika 1) in nove različice (slika 2).

V fazi prehoda na drug material lahko nastanejo mešane zaloge obeh tipov.

Izvedbi se razlikujeta samo po videzu. Obe različici izpolnjujeta tehnične zahteve in ju je mogoče neomejeno uporabljati.

Prosimo, upoštevajte podatke proizvajalca vozila!

Želite še več? Lahko vam pomagamo!

Phone: +44 (0) 1432 264 264*

Fax: +44 (0) 1432 375 760

hfd-info@schaeffler.com

www.schaeffler-aftermarket.co.uk



SCHAEFFLER
AUTOMOTIVE AFTERMARKET

INA 0128