



SERVICE INFO – INA 0130




Nová napínací kladka 531 0859 10

Kompletní pokrytí motorů D5204 a D5244

| | |
|---------------|--|
| Výrobce: | Volvo |
| Modely: | C30, S40, V40, V50, S60, V60, XC60, C70, V70, XC70, S80, XC90 |
| Motory: | D5204, D5244 |
| Objednací č.: | 531 0515 10 (nahrazeno) 531 0859 10 (aktuální) 530 0504 10 (sada, nahrazeno) 530 0582 10 (sada, aktuální) |
| OE č.: | 30638278 (nahrazeno) 30677134 (nahrazeno) 30731774 (nahrazeno) 31316658 (nahrazeno) 31316999 (nahrazeno) 31339542 (aktuální) 31258305 (sada, nahrazeno) 31330188 (sada, nahrazeno) 31359568 (sada, aktuální) |



Obrázek 1: 531 0859 10 – nová napínací kladka



Obrázek 2: 531 0515 10 – stará napínací kladka

U uvedených vozidel lze použít napínací kladku 531 0515 10 (obrázek 2) jen pro omezený rozsah čísel motorů.

Z tohoto důvodu vyvinul Schaeffler Automotive Aftermarket novou napínací kladku 531 0859 10 (obrázek 1). Ta pokrývá všechny motory D5204 a D5244 v rámci celého intervalu výroby.

Obě napínací kladky se opticky liší pouze v provedení ukazatele nastavení.

Sada 530 0504 10 s napínací kladkou 531 0515 10 je nahrazena sadou 530 0582 10 s novou napínací kladkou.

Dbejte na pokyny výrobce vozidla!

Schaeffler REXPERT tým Česká republika a Slovensko
Schaeffler CZ, s.r.o.

www.rexpert.cz, rexpert.cz@schaeffler.com
REXPERT portál (registrace, nefunkční heslo) +420 267 298 606 (CZ)
Montáž, servis produktů Schaeffler +420 602 240 554 (CZ)

SCHAEFFLER
REXPERT

INA 0130