



SERVICE INFO – INA 0130



Noua rolă de întindere 531 0859 10

Acoperire completă pentru motoarele D5204 și D5244

Producător:	Volvo
Modele:	C30, S40, V40, V50, S60, V60, XC60, C70, V70, XC70, S80, XC90
Motorizare:	D5204, D5244
Nr. piesă:	531 0515 10 (înlocuieșteo) 531 0859 10 (nou) 530 0504 10 (KIT, înlocuieșteo) 530 0582 10 (KIT, nou)
Nr. OE:	30638278 (înlocuieșteo) 30677134 (înlocuieșteo) 30731774 (înlocuieșteo) 31316658 (înlocuieșteo) 31316999 (înlocuieșteo) 31339542 (nou) 31258305 (KIT, înlocuieșteo) 31330188 (KIT, înlocuieșteo) 31359568 (KIT, nou)




Figura 1: 531 0859 10 – noua rolă de întindere




Figura 2: 531 0515 10 – vechea rolă de întindere

La vehiculele specificate, rola de întindere 531 0515 10 (figura 2) poate fi utilizată numai pentru o gamă limitată de numere de motor.

Din această cauză Schaeffler Automotive Aftermarket a dezvoltat noua rolă de întindere 531 0859 10 (figura 1). Această componentă acoperă toate motoarele D5204 și D5244 pe întreaga perioadă de fabricație.

Ca aspect, cele două curele de întindere diferă doar în ceea ce privește execuția indicatorului de reglare.

Kitul 530 0504 10 cu rola de întindere 531 0515 10 este înlocuit cu kitul 530 0582 10, cu noua rolă de întindere.

Respectați specificațiile producătorului autovehiculului!

SC Schaeffler Romania SRL
HOTLINE +40 268 505 200
aftermarket.ro@schaeffler.com
<https://aftermarket.schaeffler.ro>
www.rexpert.ro

SCHAEFFLER
REXPPERT

INA 0130