



SERVICE INFO – INA 0130



Новий натяжний ролик 531 0859 10

Повне охоплення діапазону двигунів D5204 і D5244

Виробник:	Volvo
Моделі:	C30, S40, V40, V50, S60, V60, XC60, C70, V70, XC70, S80, XC90
Двигуни:	D5204, D5244
Артикульні номери:	531 0515 10 (замінює року) 531 0859 10 (актуальні) 530 0504 10 (комплект, замінює) 530 0582 10 (комплект, актуальні)


Номери оригінального обладнання:	30638278 (замінює року) 30677134 (замінює року) 30731774 (замінює року) 31316658 (замінює року) 31316999 (замінює року) 31339542 (актуальні) 31258305 (комплект, замінює) 31330188 (комплект, замінює) 31359568 (комплект, актуальні)
----------------------------------	---

У наведених автомобілях натяжний ролик 531 0515 10 (зображення 2) може використовуватися тільки на деяких версіях двигунів.


З огляду на це, компанія Schaeffler Automotive Aftermarket розробила новий натяжний ролик 531 0859 10 (зображення 1). Цей ролик може встановлюватися на всі двигуни з номерами D5204 і D5244, всіх років випуску.

Візуально обидва натяжні ролики відрізняються один від одного тільки конструкцією вказівника правильного встановлення.

Комплект натяжних роликів Kit 530 0504 10 з натяжним роликом 531 0515 10 було замінено на комплект Kit 530 0582 10 з новим натяжним роликом.



Зображення 1: 531 0859 10 – Новий натяжний ролик



Зображення 1: 531 0515 10 – Старий натяжний ролик

Дотримуйтеся рекомендацій виробника транспортного засобу!

ТОВ «Шеффлер Україна»
+380 44 520 - 13 - 80
info.ua@schaeffler.com
www.schaeffler.ua/aftermarket
www.repxpert.ua

SCHAEFFLER
REPXPPERT

INA 0130