



SERVICE INFO – INA 0131



Promjenjena konstrukcija natezne rollice Kat. Br. 531 0813 10

Proizvođači: Ford, Mazda, Volvo

Modeli:

Ford: B-Max, C-Max, Grand C-Max, Fiesta, Focus, Fusion, Mondeo 2

Mazda: 2

Volvo: C30, S40, V50

Godina

proizvodnje: Od 2005 godine

Motori: 1,25, 1,4, 1,6 16V

Kat. Br.: 531 0813 10
530 0495 10 (KIT)
530 0495 30 (KIT+pumpa vode)

OE broj:

Ford: 1376164
5M5G-6K254-AB

Mazda: C401-12-500

Volvo: 30750905



Slika 1: Lijevo: stara izvedba Ispravno: nova izvedba

Kao dio kontinuiranog usavršavanja naših proizvoda, provedena su poboljšanja na remenici natezača Kat.Br. 531 0813 10 te na pripadajućem pričvrstnom vijku.

Ova servisna informacija prikazuje optičke razlike stare izvedbe (Slika 1, lijevo) i nove izvedbe (Slika 1, desno).

U prijelaznoj fazi se može dogoditi da će se isporučivati oba dvije izvedbe.

2 izvedbe zadovoljavaju tehničke specifikacije i mogu se upotrebljavati bez ikakvih ograničenja na navedenim vozilima.

Prilikom ugradnje poboljšane remenice natezača, mora se upotrijebiti priloženi pričvrstni vijak M8x47. Kako je pričvrstni provrt promjenjen, nije dozvoljeno da se upotrebljavaju izmješane komponente.

Pridržavajte se uputa proizvođača vozila!

Odgovarajući rezervni dijelovi i tehničke informacije mogu se pronaći na www.schaeffler-aftermarket.com ili na www.RepXpert.com.

Za daljnje informacije:

Phone: +44 (0) 14 32 264 264*

Fax: +44 (0) 14 32 375 760

Info@LuK-AS.co.uk

www.schaeffler-aftermarket.com

SCHAEFFLER
AUTOMOTIVE AFTERMARKET

