



SERVICE INFO – INA 0131



Zmiana rolki napinającej 531 0813 10

Producenci:	Ford, Mazda, Volvo
Modele:	
Ford:	B-Max, C-Max, Grand C-Max, Fiesta, Focus, Fusion, Mondeo
Mazda:	2
Volvo:	C30, S40, V50
Rok produkcji:	od 2005
Silniki:	1,25, 1,4, 1,6 16V
Nr części	531 0813 10 530 0495 10 (KIT) 530 0495 30 (KIT+pompa płynu chłodzącego)
Numer OE:	
Ford:	1376164 5M5G-6K254-AB
Mazda:	C401-12-500
Volvo:	30750905



Foto 1: Po lewo: poprzednia wersja. Po prawo: nowa wersja.

W wyniku ciągłego rozwoju naszych produktów przeprowadzona została modyfikacja rolki napinającej 531 0813 10, oferowanej wraz ze śrubą mocującą.

W niniejszej informacji serwisowej przedstawione zostały optyczne różnice pomiędzy poprzednią (Foto 1, po lewo) a nową (Foto 1, po prawo) wersją rolki.

W okresie przejściowym w sprzedaży dostępne będą obie wersje rolki.

Obie wersje spełniają wymogi specyfikacji technicznych i mogą być stosowane bez ograniczeń w wymienionych pojazdach.

Do montażu zmodyfikowanej rolki napinającej należy używać załączonej śruby mocującej M8x47 ze względu na zmianę otworu montażowego, nie wolno mieszać komponentów.

Należy stosować się do zaleceń producenta pojazdu!