



SERVICE INFO – INA 0131



Ändring hos spännrulle 531 0813 10

Tillverkare:	Ford, Mazda, Volvo
Modeller:	
Ford:	B-Max, C-Max, Grand C-Max, Fiesta, Focus, Fusion, Mondeo
Mazda:	2
Volvo:	C30, S40, V50
Tillverkningsår:	från 2005
Motorer:	1,25, 1,4, 1,6 16V
Art-nr.:	531 0813 10 530 0495 10 (KIT) 530 0495 30 (KIT + vattenpump)
Best. nr.:	
Ford:	1376164 5M5G-6K254-AB
Mazda:	C401-12-500
Volvo:	30750905



Bild 1: Till vänster är den tidigare versionen, till höger är den nya versionen

På grund av konstant vidareutveckling hos våra produkter har spännrulle 531 0813 10 modifierats och tillämpliga fästsruvar.

Denna serviceinformation visar på optiska skillnader hos nuvarande utförande (bild 1, till vänster) och det nya utförandet (bild 1, till höger).

Under en övergångsperiod kan det inträffa att olika typer levereras.

Alla typerna uppfyller de tekniska specifikationerna och kan användas utan begränsningar till de angivna fordonen.

Vid montering av de modifierade spännrullarna skall den medlevererade fästsruven M8x47 användas. På grund av ändrad skruvfästning är det förbjudet att blanda delar vid monteringen.

Följ fordonstillverkarens anvisningar!

”Schaeffler Automotive Aftermarket c/o Schaeffler Sverige AB”

Tel +46 (0)8 595 109 00

Fax +46(0)8 595 109 61

aftermarket.neu@schaeffler.com

<https://aftermarket.schaeffler.com>

SCHAEFFLER
REP>XPERT

INA 0131