



SERVICE INFO – INA 0134



Vipparm 423 0079 10

Utseendemässig ändring

Tillverkare: Audi, Seat, Skoda

Modeller:

Audi: A3 (8V1), A3 Sportback (8VA),
A4 (8K2, B8), A4 Avant (8K5, B8),
A4 Allroad (8KH, B8),
A5 (8T3), A5 Sportback (8TA),
A5 Cabriolet (8F7),
A6 (4G2, C7), A6 Avant (4G5, C7),
A7 Sportback (4GA),
A8 (4H_),
Q5 (8R), TT (8J3)

Seat: Leon (5F1), Leon SC (5F5),
Leon ST (5F8)

Skoda: Octavia (5E3), Octavia Combi (5E5)

Motorer: 1.8 TFSI, 1.8 TSI, 2.0 TSI,
2.0 TFSI, 2.5 TFSI, 2.8 FSI

Best. nr.: 423 0079 10

OE-nr.: 06E 109 409 L
06E 109 409 J



Bild 1: 423 0079 10 – till vänster hittillsvarande utförande, till höger nytt utförande

För ovan angivna modeller har utförandet på vipparmen ändrats och ett nytt artikelnummer har tilldelats originaldelen.

Eftersom båda utförandena endast skiljer sig utseendemässigt åt, lagerför Schaeffler Automotive Aftermarket det nya utförandet under samma artikelnummer 423 0079 10.

Blandad montering av båda utförandena är fullt möjlig från teknisk synpunkt!

Följ fordonstillverkarens anvisningar!

"Schaeffler Automotive Aftermarket c/o Schaeffler Sverige AB"

Tel +46 (0)8 595 109 00

Fax +46(0)8 595 109 61

aftermarket.neu@schaeffler.com

<https://aftermarket.schaeffler.com>