




SERVICE INFO – INA 0138



Napínací kladka 531 0851 10

Modifikované specifikace

Výrobci:	Audi, Seat, Skoda, VW
Modely:	
Audi:	A3, A4, A6, TT
Seat:	Altea, Leon, Toledo
Skoda:	Octavia
VW:	EOS, Golf, Golf Plus, Jetta, Passat, Touran
Motory:	2.0 FSI, 2.0 TFSI, 2.0 RS
Objednací č.:	531 0777 10 (nahrazeno) 531 0851 10 (aktuální) 530 0445 09 (Set) 530 0445 10 (KIT) 530 0445 31 (KIT + vodní čerpadlo) 530 0584 09 (Set) 530 0584 10 (KIT)
OE č.:	06A 109 243 B (nahrazeno) 06 109 243 C (aktuální)



Obr. 1: 531 0777 10 – stará napínací kladka (979743)



Obr. 2: 531 0851 10 – nová napínací kladka (979830)

Na základě změněných specifikací nahrazuje napínací kladka 531 0851 10 napínací kladku 531 0777 10.

Nová napínací kladka je nahrazena také v Set 530 0445 09, KIT 530 0445 10 a v KIT s vodní pumpou 530 0445 31.

Obě napínací kladky se opticky liší pouze vytištěnými čísly (obrázek 1 a obrázek 2) na zadní straně.

Montáž napínací kladky s číslem 979 743 za napínací kladku s číslem 979830 není přípustná!

Dbejte na pokyny výrobce vozidla!

Schaeffler REPPERT tým Česká republika a Slovensko
Schaeffler CZ, s.r.o.

www.reppert.cz, reppert.cz@schaeffler.com
REPPERT portál (registrace, nefunkční heslo) +420 267 298 606 (CZ)
Montáž, servis produktů Schaeffler +420 602 240 554 (CZ)

SCHAEFFLER
REPPERT

INA 0138