



INFORMAÇÃO DE SERVIÇO



Tensor de correia 534 0110 20

Diferenças visuais

Fabricantes: Citroën, Fiat, Lancia,
Peugeot, Suzuki

Modelos:
Citroën: Berlingo, C5, C8, Evasion, Jumper,
Jumpy, Xantia, Xsara
Fiat: Ducato, Scudo, Ulysse
Lancia: Phedra, Zeta
Peugeot: 206, 306, 406, 607, 806, 807,
Boxer, Expert, Partner
Suzuki: Grand Vitara

Motores: 2.0 HDI, 2.2 HDI, 2.0 JTD, 2.2 JTD

Ref^ª: 529 0017 10
529 0018 10
534 0110 20



Figura 1: versão anterior



Figura 2: versão atual

Devido ao desenvolvimento contínuo dos nossos produtos, procedeu-se à modificação do tensor de correia com a ref^ª 534 0110 20.

Esta informação de serviço mostra as características visuais da versão anterior (figura 1) e da versão atual (figura 2).

Durante a fase de modificação é possível que se mesclém ambos os tipos.

Ambas as versões diferenciam-se apenas no seu aspeto, cumprem as especificações técnicas e podem utilizar-se sem qualquer limitação.

Observar as indicações do fabricante do veículo.

Schaeffler Iberia S.L.U.
Ctra. Burgos – NI, Km. 31,100
Polígono Industrial Sur
28750 San Agustín de Guadalix, Madrid, Espanha
Teléfono: +34 91 658 66 86
Fax: +34 91 658 66 81
www.schaeffler-aftermarket.pt

