



SERVICE INFO – INA 0140



Τεντωτήρας ιμάντα 534 0111 20

Εξωτερικές διαφορές

Κατασκευαστές: Citroën, Fiat, Peugeot, Suzuki

Μοντέλα:

Citroën: Berlingo, C4, Jumper, Jumpy, Xsara

Fiat: Ducato, Scudo

Peugeot: 206, 306, 307, Boxer, Expert, Partner

Suzuki: Vitara

Κινητήρες: 1.9 D, 2.0 HDI, 2.0 JTD


Κωδικός 529 0019 10

ανταλλακτικού: 529 0107 10

534 0111 20



Εικόνα 1: Προηγούμενος σχεδιασμός



Εικόνα 2: Νέος σχεδιασμός

Στα πλαίσια των συνεκών προσπαθειών μας να βελτιώσουμε τα προϊόντα μας, έγιναν τροποποιήσεις στον τεντωτήρα του ιμάντα με αριθμό ανταλλακτικού 534 0111 20.

Αυτή η Τεχνική Πληροφορία δείχνει τις οπτικές διαφορές της προηγούμενης (Εικόνα 1) και της νέας έκδοσης (Εικόνα 2).

Κατά τη μεταβατική περίοδο, μπορεί να διατίθενται και οι δύο τύποι.

Οι δύο εκδόσεις διαφέρουν μόνο στην εμφάνιση. Και οι δύο πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές και μπορούν να χρησιμοποιηθούν χωρίς περιορισμούς.

Προσοχή στις οδηγίες του κατασκευαστή του οχήματος!

Ζητάτε περισσότερα; Μπορούμε να βοηθήσουμε!

Schaeffler Greece

schaefflergr@schaeffler.com

<https://aftermarket.schaeffler.gr>

www.repxpert.gr

SCHAEFFLER
REPXPPERT

INA 0140