



INA INFORMACIÓN DE SERVICIO



Tensor de correa 534 0111 20

Diferencias visuales

Fabricantes: Citroën, Fiat, Peugeot, Suzuki

Modelos:

Citroën: Berlingo, C4, Jumper, Jumpy, Xsara

Fiat: Ducato, Scudo

Peugeot: 206, 306, 307,
Boxer, Expert, Partner

Suzuki: Vitara

Motores: 1.9 D, 2.0 HDI, 2.0 JTD

Nº de artículo: 529 0019 10
529 0107 10
534 0111 20




Figura 1: versión anterior




Figura 2: versión nueva

Debido al desarrollo continuo de nuestros productos, se ha modificado el tensor de correa con el número de artículo 534 0111 20.

Esta información de servicio muestra el aspecto visual de la versión anterior (figura 1) y de la versión nueva (figura 2).

Durante la fase de modificación, es posible que se mezclen ambos tipos.

Ambas versiones se diferencian únicamente en el aspecto, cumplen con las especificaciones técnicas y pueden utilizarse sin limitaciones.

¡Observar las indicaciones del fabricante del vehículo!

Schaeffler Iberia S.L.U.
Ctra. Burgos – NI, Km. 31,100
Polígono Industrial Sur
28750 San Agustín de Guadalix, Madrid, España
Teléfono: +34 91 658 66 86 / Fax: +34 91 658 66 81
www.rexpert.es

SCHAEFFLER
REP>XPERT