



SERVICE INFO – INA 0140



Natezač 534 0111 20

Vizualne razlike

Proizvođači: Citroën, Fiat, Peugeot, Suzuki

Modeli:

Citroën: Berlingo, C4, Jumper, Jumpy, Xsara

Fiat: Ducato, Scudo

Peugeot: 206, 306, 307,

Boxer, Expert, Partner


Suzuki: Vitara

Motori: 1.9 D, 2.0 HDI, 2.0 JTD

Kat. Br.: 529 0019 10
529 0107 10
534 0111 20



Slika 1: Stara (prethodna) izvedba



Slika 2: Nova izvedba

Kao dio kontinuiranog usavršavanja i poboljšanja naših proizvoda, izvršene su preinake na natezaču remena 534 0111 20

Ova servisna informacija prikazuje optičke razlike stare izvedbe (Slika 1) i nove izvedbe (Slika 2).

U prijelaznoj fazi se može dogoditi da će se isporučivati oba dvije izvedbe.

Dvije izvedbe razlikuju se jedino po njihovom izgledu. Oba dvije izvedbe, zadovoljavaju tehničke specifikacije i mogu se upotrebljavati bez ograničenja.

Pridržavajte se uputa proizvođača vozila!

Želite li više? Mi Vam možemo pomoći!

Phone: +44 (0) 1432 264 264*

Fax: +44 (0) 1432 375 760

hfd-info@schaeffler.com

www.schaeffler-aftermarket.com

* Pozivi iz u Velikoj Britaniji 08457 001100

