



SERVICE INFO – INA 0141



Обтегач на ремък 534 0075 20

Визуални различия

Производители: Citroën, Ford, Mazda, Mini, Peugeot, Suzuki, Toyota, Volvo

Модели:

Citroën: Berlingo, C-Elyse, C1, C2, C3 I, C3 II, C4 I, C4 II, C5 III, DS3, DS4, DS5

Ford: B-Max, C-Max, C-Max II, Grand C-Max, Fiesta V, Fiesta VI, Focus C-Max, Focus II, Focus III, Fusion, Galaxy, Mondeo IV, S-Max

Mazda: 2, 3

Mini: Cooper, One

Peugeot: 107, 206, 207, 208, 301, 307, 308, 308 II, 408, 508, 1007, 2008, 3008, 4008, 5008, Partner

Suzuki: SX4

Toyota: Aygo

Volvo: C30, S40 II, S80 II, V50, V70 III

Двигатели:

Citroën/Peugeot: 1.4 HDI, 1.6 HDI

Ford: 1.4 TDCI, 1.5 TDCI, 1.6 TDCI

Mazda: 1.4 MZR-CD, 1.6 DI Turbo, 1.6 MZ-CD, 1.6 MZR-CD

Mini/Volvo: 1.6 D

Suzuki: 1.6 DDIS

Toyota: 1.4 HDI

Арт. номера: 529 0036 10


529 0061 10

529 0062 10

529 0065 10

529 0066 10

534 0075 20



Снимка 1: Предишна конструкция



Снимка 2: Нова конструкция

Като част от постоянните ни усилия за подобрене на продуктите, бяха направени промени на ремъчен обтегач с номер 534 0075 20.

Този бюлетин със сервизна информация показва визуалните различия между стария модел (снимка 1) и новия модел (снимка 2).

По време на преходния период, ще разполагаме със смесени наличности.

Двете версии се различават само по външен вид. И двата са в съответствие с техническите спецификации и могат да бъдат използвани без ограничения.

Съблюдавайте спецификациите на производителя на автомобила!

Шефлер България ООД

бул. Дондуков 62А, 1504 София, България

Тел.: +359 2 946 3900

aftermarket.bg@schaeffler.com

<https://aftermarket.schaeffler.bg>

SCHAEFFLER
REP>XPERT

INA 0141