



## SERVICE INFO – INA 0141



# Remstrammer 534 0075 20

## Synlige forskelle

### Bilernes

producenter: Citroën, Ford, Mazda, Mini, Peugeot, Suzuki, Toyota, Volvo

### Modeller:

Citroën: Berlingo, C-Elyse, C1, C2, C3 I, C3 II, C4 I, C4 II, C5 III, DS3, DS4, DS5

Ford: B-Max, C-Max, C-Max II, Grand C-Max, Fiesta V, Fiesta VI, Focus C-Max, Focus II, Focus III, Fusion, Galaxy, Mondeo IV, S-Max

Mazda: 2, 3

Mini: Cooper, One

Peugeot: 107, 206, 207, 208, 301, 307, 308, 308 II, 408, 508, 1007, 2008, 3008, 4008, 5008, Partner

Suzuki: SX4

Toyota: Aygo

Volvo: C30, S40 II, S80 II, V50, V70 III

### Motorer:

Citroën/  
Peugeot: 1.4 HDI, 1.6 HDI

Ford: 1.4 TDCI, 1.5 TDCI, 1.6 TDCI

Mazda: 1.4 MZR-CD, 1.6 DI Turbo, 1.6 MZ-CD, 1.6 MZR-CD

Mini/Volvo: 1.6 D

Suzuki: 1.6 DDIS

Toyota: 1.4 HDI

Best. nr.: 529 0036 10


529 0061 10

529 0062 10

529 0065 10

529 0066 10

534 0075 20



Billede 1: Tidligere design



Billede 2: Nyt design

Som en del af vores fortløbende indsats for at forbedre vores produkter, er der blevet foretaget ændringer på remstrammeren med reservedelsnummer 534 0075 20.

Dette serviceinformationsblad viser de visuelle egenskaber på den tidligere version (billede 1) og den nye version (billede 2).

I overgangsperioden kan vi have blandede beholdninger af begge typer.

De to versioner adskiller sig kun i udseendet. Begge overholder de tekniske specifikationer og kan anvendes uden begrænsninger.

Sørg for at overholde vejledningen fra køretøjfabrikanten!