



SERVICE INFO – INA 0141



Napenjalnik jermena 534 0075 20

Vizualne razlike

Proizvajalec: Citroën, Ford, Mazda, Mini, Peugeot, Suzuki, Toyota, Volvo

Modeli:

Citroën: Berlingo, C-Elyse, C1, C2, C3 I, C3 II, C4 I, C4 II, C5 III, DS3, DS4, DS5

Ford: B-Max, C-Max, C-Max II, Grand C-Max, Fiesta V, Fiesta VI, Focus C-Max, Focus II, Focus III, Fusion, Galaxy, Mondeo IV, S-Max

Mazda: 2, 3

Mini: Cooper, One

Peugeot: 107, 206, 207, 208, 301, 307, 308, 308 II, 408, 508, 1007, 2008, 3008, 4008, 5008, Partner

Suzuki: SX4

Toyota: Aygo

Volvo: C30, S40 II, S80 II, V50, V70 III

Motor:

Citroën/Peugeot: 1.4 HDI, 1.6 HDI

Ford: 1.4 TDCI, 1.5 TDCI, 1.6 TDCI


Mazda: 1.4 MZR-CD, 1.6 DI Turbo, 1.6 MZ-CD, 1.6 MZR-CD

Mini/Volvo: 1.6 D

Suzuki: 1.6 DDIS

Toyota: 1.4 HDI

Št. dela: 529 0036 10
529 0061 10
529 0062 10
529 0065 10
529 0066 10
534 0075 20



Slika 1: Stara izvedba



Slika 2: Nova izvedba

V okviru nenehnih prizadevanj za izboljševanje svojih izdelkov smo uvedli nekatere spremembe napenjalca jermena s št. dela 534 0075 20.

Ta servisna informacija prikazuje vizualne značilnosti dosedanje (slika 1) in nove različice (slika 2).

V fazi prehoda na drug material lahko nastanejo mešane zaloge obeh tipov.

Izvedbi se razlikujeta samo po videzu. Obe različici izpolnjujeta tehnične zahteve in ju je mogoče neomejeno uporabljati.

Prosimo, upoštevajte podatke proizvajalca vozila!

Želite še več? Lahko vam pomagamo!

Phone: +44 (0) 1432 264 264*

Fax: +44 (0) 1432 375 760

hfd-info@schaeffler.com

www.schaeffler-aftermarket.co.uk

