



SERVICE INFO – INA 0146



Napínací kladka 531 0786 10

pro změněné vyladění motoru

Výrobci: Ford, Volvo

Modely:

Ford: Focus II, Kuga I, Mondeo IV, S-Max
 Volvo: C30, C70 I, C70 II, S40 II, S60 I, S70,
 S80 I, S80 II, V40, V50, V70 I, V70 II,
 V70 III, XC70, XC90 I

Motory:

Ford: 2.5, 2.5i, 2.5 ST, 2.5 RS
 Volvo: 2.0, 2.0 T, 2.3 T5, 2.4, 2.4i, 2.4 T5,
 2.5 T

Obj. č.:

531 0786 10 (aktuální)
 531 0787 10 (nahrazeno)
 530 0467 09 (Set, aktuální)
 530 0467 10 (KIT, aktuální)
 530 0467 30 (KIT+Wapu, aktuální)
 530 0468 09 (Set, nahrazeno)
 530 0468 10 (KIT, nahrazeno)



Napínací kladka 531 0787 10



Napínací kladka 531 0786 10

U výše uvedených vozidel bylo v současné sériové výrobě změněno vyladění pro motor. To může vést k hluku ozubeného řemene v určitém rozsahu otáček.

Napínací kladka 531 0786 10 omezuje tyto zvuky, a proto nahrazuje napínací kladku 531 0787 10.

Z výroby je u příslušných motorů již montována napínací kladka 531 0786 10.

Dbejte na pokyny výrobce vozidla!

Schaeffler REXPERT tým Česká republika a Slovensko
Schaeffler CZ, s.r.o.

www.rexpert.cz, rexpert.cz@schaeffler.com

REXPERT portál (registrace, nefunkční heslo) +420 267 298 606 (CZ)

Montáž, servis produktů Schaeffler +420 602 240 554 (CZ)

SCHAEFFLER
REXPPERT

INA 0146