



## INA INFORMACIÓN DE SERVICIO



# Taqué 420 0059 10

## Diferencias visuales

Fabricantes: Chevrolet, Daewoo, Saab

**Modelos:**

Chevrolet: Aveo, Lova

Daewoo: Espero, Lanos, Leganza,  
Nexia, Nubira

Saab: 900 II, 9000

**Motores:**

Chevrolet: F16D3D, L95

Daewoo: A15MF, A16DMS, X20SED, Z20L

Saab: B258I, B308I

Nº de artículo: 420 0059 10

Consulte la asignación actual en los catálogos



Fig.: a la izquierda, taqué hidráulico de la competencia;  
a la derecha, taqué hidráulico INA (n.º de artículo 420 0059 10).

El fabricante del vehículo ha incorporado en los motores indicados el taqué hidráulico de INA y uno de la competencia. Las especificaciones técnicas de ambos productos son idénticas, aunque presentan ligeras diferencias visuales (Fig.).

Los taqués hidráulicos son perfectamente intercambiables. También se permite un montaje mixto.

¡Observar las indicaciones del fabricante del vehículo!

**Schaeffler Iberia S.L.U.**  
Ctra. Burgos – NI, Km. 31,100  
Polígono Industrial Sur  
28750 San Agustín de Guadalix, Madrid, España  
Teléfono: +34 91 658 66 86 / Fax: +34 91 658 66 81  
[www.rexpert.es](http://www.rexpert.es)

SCHAEFFLER  
**REXP**PERT