



SERVICE INFO – INA 0154



Vodicí kladka 532 0833 10

Musí být použity přiložené šrouby

Výrobci:	Subaru
Modely:	Forester, Impreza, Legazy, Outback
Motory:	1.5, 2.0, 2.5
Objednací č.:	532 0833 10 530 0522 09 530 0522 10 530 0563 10

Aktuální přiřazení viz katalog dílů



Obrázek: Vratná kladka 532 0833 10 se šroubem

Při montáži vodicí kladky 532 0833 10 (obrázek) se musí použít přiložené šrouby.

Šrouby používané výrobcem vozidla jsou příliš dlouhé pro upevnění vodicí kladky 532 0833 10. Profesionální montáž by s nimi nebyla možná.

Při použití nevhodných šroubů nelze vyloučit poškození rozvodového systému s následným poškozením motoru .

Dbejte na pokyny výrobce vozidla!

Schaeffler REXPERT tým Česká republika a Slovensko
Schaeffler CZ, s.r.o.

www.rexpert.cz, rexpert.cz@schaeffler.com

REXPERT portál (registrace, nefunkční heslo) +420 267 298 606 (CZ)

Montáž, servis produktů Schaeffler +420 602 240 554 (CZ)

SCHAEFFLER
REXPERT

INA 0154