



INFORMAÇÃO DE SERVIÇO



Diferenças visuais

Polia de inversão 532 0545 10

Fabricantes: Ford, Mazda

Modelos:

Ford: Mondeo, Focus, Transit, Maverick, Tourneo

Mazda: Tribute

Motores:

Ford: 1.6 i, 1.8 i, 2.0 i, 1.8 16V, 2.0 16V, 1.6 i 16V, 1.8 16V LPG, ST 170,

Mazda: 2.0 4WD, 2.0

N.º de artigo: 532 0545 10

Consulte a atribuição atual nos catálogos

Devido ao desenvolvimento contínuo dos nossos produtos, a polia tensora com o número de artigo 532 0545 10 foi modificada.

Esta informação de serviço demonstra o aspeto visual da versão anterior (figura 1) e da versão nova (figura 2).

Durante a fase de modificação, é possível que qualquer uma delas seja fornecida sem distinções.

Ambas as versões apenas se diferenciam no aspeto, cumprem as especificações técnicas e podem ser utilizadas sem limitações.




Figura 1: versão anterior



Figura 2: versão nova

Observar as indicações do fabricante do veículo.

Schaeffler Iberia S.L.U.
Ctra. Burgos – NI, Km. 31,100
Polígono Industrial Sur
28750 San Agustín de Guadalix, Madrid, Espanha
Teléfono: +34 91 658 66 86 Fax: +34 91 658 66 81
www.schaeffler-aftermarket.pt

