



## SERVICE INFO – INA 0163



# Χρήση παρεχόμενων βιδών

Το κέλυφος της αντλίας νερού έχει διαφοροποιηθεί

Κατασκευαστής:	Ford
Μοντέλα:	C-Max , Fiesta, Focus, Mondeo, S-Max, Transit
Κινητήρας:	1.8 TDCI
Κωδικός ανταλλακτικού:	538 0256 10


Συμβουλευτείτε τον κατάλογο αντ/κών για την παρούσα εφαρμογή



Εικόνα 1: Περιεχόμενα του ΚΙΤ της αντλίας νερού

Το κέλυφος της αντλίας νερού 538 0256 10 έχει διαφοροποιηθεί. Σαν αποτέλεσμα, οι βίδες (M6x37) που παρέχονται, πρέπει οπωσδήποτε να χρησιμοποιηθούν στα 3 σημεία που υποδεικνύονται (Εικ.2).

Το αυξημένο πάχος του υλικού στα 3 αυτά σημεία στήριξης, καθιστά απαραίτητη τη χρήση των 3 αυτών βιδών.



Εικόνα 2: Διαφοροποιημένα σημεία στήριξης της αντλίας νερού

Προσοχή στις οδηγίες του κατασκευαστή του οχήματος!

Ζητάτε περισσότερα; Μπορούμε να βοηθήσουμε!  
**Schaeffler Greece**  
schaefflergr@schaeffler.com  
<https://aftermarket.schaeffler.gr>  
[www.repxpert.gr](http://www.repxpert.gr)

SCHAEFFLER  
**REPXP**PERT

INA 0163