



SERVICE INFO – INA 0163



Folosiți șuruburile incluse în pachet

Carcasa pompei de răcire a suferit modificări

Producător:	Ford
Modele:	C-Max , Fiesta, Focus, Mondeo, S-Max, Transit
Motor:	1.8 TDCI
Nr. identificare piesă:	538 0256 10

Pentru listele actuale consultați cataloagele în diferitele
forme de prezentare



Figura 1: Conținutul pachetului

Carcasa pompei de răcire 538 0256 10 a suferit modificări.
În consecință, șuruburile (M6x37) incluse în pachet vor fi
utilizate obligatoriu pentru fixarea pompei în cele trei puncte
indicate (Fig. 2).

Grosimea materialului în punctele de prindere impune
utilizarea acestor șuruburi, care sunt mai lungi.




Figura 2: Punctele de prindere a pompei au suferit modificări

Respectați specificațiile producătorului autovehiculului!

SC Schaeffler Romania SRL
HOTLINE +40 268 505 200
aftermarket.ro@schaeffler.com
<https://aftermarket.schaeffler.ro>
www.rexpert.ro

SCHAEFFLER
REXPPERT

INA 0163