



## INA INFORMACIÓN DE SERVICIO



# Tensor de correa 534 0250 10

### Diferencias visuales

Fabricantes:	Citroën, Peugeot
Modelos:	
Citroën:	C2, C3, C4, C-Elysee
Peugeot:	206, 207, 301, 307, 308, 1007
Motores:	1.1, 1.4, 1.6
Nº de artículo:	529 0070 10 529 0071 10 534 0250 10

Consulte la asignación actual en los catálogos




Figura 1: versión anterior



Figura 2: versión nueva

Debido al desarrollo continuo de nuestros productos, se ha modificado el tensor de correa con el número de artículo 534 0110 20.

Esta información de servicio muestra el aspecto visual de la versión anterior (figura 1) y de la versión nueva (figura 2).

Durante la fase de modificación, es posible que se mezclen ambos tipos.

Ambas versiones se diferencian únicamente en el aspecto, cumplen con las especificaciones técnicas y pueden utilizarse sin limitaciones.

¡Observar las indicaciones del fabricante del vehículo!

Schaeffler Iberia S.L.U.  
Ctra. Burgos – NI, Km. 31,100  
Polígono Industrial Sur  
28750 San Agustín de Guadalix, Madrid, España  
Teléfono: +34 91 658 66 86 / Fax: +34 91 658 66 81  
www.rexpert.es

SCHAEFFLER  
REXPERT