



## SERVICE INFO – INA 0175



# Laturin vapaapyörä 535 0071 30

## Ulkonäölliset erot

Autonvalmistajat: Cadillac, Opel, Saab, Vauxhall

### Mallit:

Cadillac:	BLS
Opel:	Signum, Vectra C, Zafira B
Saab:	9-3
Vauxhall:	Signum, Vectra MkII, Zafira Mk II

Moottorit: 1.8, 2.0, 2.2 bensiinimoottorit

Tuotenumero: 535 0071 30

Nykyinen luettelointi, ks. osaluettelo



Kuva 2: 535 0071 30 - uusi suojailevyllä varustettu malli



Kuva 1: 535 0071 30 – vanha suojailevytön malli

Tuotteidemme jatkuvan kehityksen puitteissa modifioitiin laturin vapaapyörä 535 0071 30.

Aiemmin käytetty suojailevytön malli (kuva 1) korvattiin laturin vapaapyörällä 535 0071 30. Ylimenovaiheessa voi tarjonnassa olla molempia varastossa olevia tyyppejä.

Molemmat mallit täyttävät tekniset vaatimukset ja niitä voidaan käyttää rajoituksetta.

Noudata ajoneuvon valmistajan ohjeita!