



## SERVICE INFO – INA 0176



# Wolne koło pasowe alternatora 535 0192 10

## Różnice w wyglądzie

Producent: Alfa Romeo, Fiat

Modele:

Alfa Romeo: Mito

Fiat: Punto

Silniki: 1.3 D Multijet

Nr części: 535 0192 10

Dla poprawnego doboru części należy korzystać z aktualnego katalogu.



Zdjęcie 1: 535 0192 10 Stary wygląd

Zdjęcie 2: 535 0192 10 Nowy wygląd

W wyniku nieustannego rozwoju naszych produktów, zmodyfikowane zostało wolne koło alternatora 535 0192 10.

Poprzednie rozwiązanie (Zdjęcie 1) zastąpiono nowym rozwiązaniem (Zdjęcie 2). W fazie przejściowej mogą być dostępne obie wersje.

Oba produkty spełniają wymagania techniczne i mogą być stosowane bez żadnych ograniczeń.

Należy stosować się do zaleceń producenta pojazdu!