



INFORMAÇÃO DE SERVIÇO



Polia de inversão 532 0471 10

Diferenças visuais

Fabricantes: Ford, Jaguar

Modelos:

Ford: Mondeo, Transit

Jaguar: X-Type

Motores: 2.0 D, 2.2 D

N.º de artigo: 532 0471 10

Consulte a correta identificação nos catálogos

Devido ao desenvolvimento contínuo dos nossos produtos, o desenho da polia de inversão 532 0471 10 foi modificado.

No modelo antigo, o parafuso está fixado com um plástico amarelo de segurança (figura 1). Este deve ser removido antes da montagem da polia de inversão, mas o parafuso pode soltar-se em seguida.

O novo modelo inclui um parafuso fixado ao rolo sem a possibilidade de perda (figura 2). Desta forma, permanece sempre na polia de inversão.



Fig. 1: 532 0471 10 - Modelo anterior



Fig. 2: 532 0471 10 - Novo modelo

Ambos os modelos cumprem as especificações técnicas e podem ser utilizados sem limitações.

É possível que se misturem ambos os modelos durante a fase de transição.

Observar as indicações do fabricante do veículo!

Schaeffler Iberia S.L.U.
Ctra. Burgos – NI, Km. 31,100
Polígono Industrial Sur
28750 San Agustín de Guadalix, Madrid, Espanha
Telefone: +34 91 658 66 86 Fax: +34 91 658 66 81
www.schaeffler-aftermarket.pt

