



SERVICE INFO – INA 0191



Шестерня колінчастого вала

Необхідно враховувати різний крок зубців шестерні

Виробники: Audi, Seat, Škoda, Volkswagen

Моделі:
 Audi: A1
 Seat: Alhambra, Toledo
 Škoda: Octavia, Rapid, Yeti
 Volkswagen: Beetle, CC, Eos, Golf, Jetta, Passat, Scirocco, Tiguan

Двигуни: 1.4 TSI

Артикульний номер: 559 0154 10
 558 0057 10

Актуальні дані можна знайти у каталозі запасних частин

Пояснення до зображень:

- (1) 1x Ланцюг привода ГРМ
- (2) 1x Засіб для захисту ланцюга Schaeffler Chain Protect (50 мл)
- (3) 1x Напрямна шина
- (4) 1x Натяжні шини
- (5) 1x Натягувач ланцюга

Для ланцюгового привода ГРМ наведених вище двигунів доступні шестерні колінчастого вала з чотирма різними типами кроку зубців.

Якщо у двигуні автомобіля встановлена шестерня колінчастого вала з кроком зубців 18/19 або 23/19, тоді для заміни слід використовувати комплект ланцюгового привода ГРМ 559 0154 30 або комплект 559 0154 31.

Комплекти ланцюгового привода ГРМ 559 0154 10 і 558 0057 10 (включає ланцюг привода ГРМ і натягувач ланцюга) застосовуються тільки для двигунів, що мають шестерні колінчастого вала з кроком зубців 18/18 і 23/18.



Зображення: 559 0154 10 – Компоненти комплекту ланцюгового привода ГРМ

Дотримуйтеся рекомендацій виробника транспортного засобу!

ТОВ «Шеффлер Україна»
 +380 44 520 - 13 - 80
 info.ua@schaeffler.com
 www.schaeffler.ua/aftermarket
 www.repxpert.ua

SCHAEFFLER
REPXPPERT

INA 0191