



## INA servisna informacija



# INA komplet razvodnog lanca 559 0156 30

## Optimizacija dijelova - povećanje širine lanca

Proizvođači

vozila: Audi, Seat, Škoda, VW

Modeli:

Audi: A1, A3

Seat: Altea, Ibiza, Leon, Toledo

Škoda: Rapid, Roomster 5J, Octavia III, Fabia

VW: Golf VI, Polo 6R, Caddy III, Jetta IV, Beetle 5C, Touran

Motori:

1.2 TSI

Kataloški brojevi: 559 0026 30 (uža izvedba lanca, izbačeno iz ponude)  
559 0156 30 (šira izvedba lanca)



Slika 1: INA komplet razvodnog lanca 559 0156 30

Aktualni pregled primjene dijelova potražite u katalogu.

U sklopu optimizacije 1.2 TSI motora, na vozilima proizvedenima tijekom modelske godine 2011. povećana je širina razvodnog lanca. Zbog toga se razloga kompleti koji sadrže stare izvedbe lanaca (kataloški broj 559 0026 30), povlače iz ponude. Novi kompleti sa širim lancima dolaze pod kataloškim brojem 559 0156 30. Osim modificiranog lanca, u sadržaju pakiranja isporučuju se i nove izvedbe lančanika bregastog i koljenastog vratila. Novo rješenje za popravak (slika 1) kompatibilno je sa svim izvedbama motora, neovisno od izvedbe razvodnog lanca.

### Važna napomena!

Kako bi se zajamčila pravilna funkcija i dugotrajnost razvodnog mehanizma nakon popravka, obvezna je ugradnja svih novih dijelova iz sadržaja pakiranja. Ovo je osobito važno za motore sa starim izvedbama lanaca (do modelske godine 2011.), iz razloga jer optimizirani lanci povećane širine nisu kompatibilni sa starim izvedbama lančanika.



Slika 2: INA specijalni alat za zamjenu lančanika koljenastog vratila

Pridržavajte se uputa propisanih od strane proizvođača vozila!

Postupak zamjene lančanika koljenastog vratila zahtijeva upotrebu specijalnog alata. Schaeffler preporučuje korištenje INA specijalnog alata kataloškog broja 400 0588 10 (slika 2).

### Želite saznati više? Možemo Vam pomoći!

Tel.: +385 (0) 1 3701 944

Faks: +385 (0) 1 3764 473

aftermarket.hr@schaeffler.com

www.repxpert.com

SCHAEFFLER  
REXPERT