

Bulletin technique

Tel: 01 30 99 94 00 Fax: 01 30 99 94 01

Chevrolet/Daewoo Aveo, Cruze, Kalos, Lacetti, Tacuma, Espero, Lanos, Nexia, Nubira
-Tendeur de courroie de distribution

Références applicables: ADG07636, ADG073760, ADG07324, ADG073762

Applications: Chevrolet/Daewoo Aveo, Cruze, Kalos, Lacetti, Tacuma, Espero, Lanos, Nexia, Nubira 1.4, 1.5, 1.6 1995>


Date d'émission: 09/2010

Nous avons constaté un problème potentiel lors de l'installation du tendeur de courroie de distribution référence ADG07636. Nos inspections des tendeurs ADG07636 renvoyés en garantie font apparaître que le non-respect de la procédure de réglage du tendeur peut entraîner une panne prématurée de l'ensemble du tendeur, voire des dommages catastrophiques au niveau du moteur.

Suite aux réclamations liées à des défaillances de ce tendeur, des preuves sur le boîtier et les pointes du tendeur indiquent que certains techniciens ont utilisé un outil pour maintenir ou pour régler la tension de l'ensemble du tendeur. Toute tension ne doit être réalisée qu'en réglant l'ensemble de la pompe à eau.

Étapes de montage importantes

- Une fois l'ensemble du tendeur et la courroie de distribution installés, pour obtenir le bon réglage, faites tourner la pompe à eau dans le sens horaire à l'aide d'un outil approprié jusqu'à ce que la pointe du tendeur soit alignée sur l'encoche sur le support du tendeur.
- Une fois la pointe alignée, serrez les boulons de la pompe à eau pour la bloquer en position.
- Appliquez deux rotations complètes au vilebrequin, puis desserrez les boulons de la pompe à eau.
- Faites de nouveau tourner la pompe à eau jusqu'à ce que la pointe du tendeur soit alignée sur la pointe correspondante sur le support du tendeur.
- Serrez ensuite les boulons de la pompe à eau.



N'insérez jamais aucun outil dans l'ensemble du tendeur, que ce soit pour maintenir ou pour régler la poulie du tendeur. Vous risqueriez de provoquer ainsi une panne prématurée de l'ensemble du tendeur et toute demande de prise en charge en garantie serait alors rejetée.

Avis de non-responsabilité : Tous les conseils techniques sont offerts en toute bonne foi. Ferdinand Bilstein UK Ltd. recommande toujours que l'entretien et le diagnostic du véhicule soient effectués uniquement par des personnes dotées de l'expérience adéquate qui utilisent les outils adéquats de manière sûre dans un atelier. Ferdinand Bilstein UK Ltd. et ses clients ne peuvent pas être tenus responsables de l'aspect correct ou non des conseils techniques ci-dessus ni de leur mauvaise interprétation. Les images montrées sont fournies à titre d'illustration uniquement et peuvent ne pas être représentatives des produits ou des véhicules décrits.



www.blue-print.com/fr
Blue Print est une marque du bilstein group