



# Клапаны системы EGR 7.03784.34.0 и 7.24809.40.0

Почти одинаковы на вид, но не взаимозаменяемы

Автомобили: Citroën/Ford/Land Rover/Peugeot			Продукт: клапан системы рециркуляции отработавших газов	
Изготовитель	Модели	Pierburg №	Вместо	Ссылка № *
Citroën	Jumper 2.2 HDi 110/130/150	<b>7.03784.34.0</b>	7.03784.00.0/.05.0/.09.0/ .10.0/.18.0/.20.0/.27.0	9800555380
Ford	Ranger/Tourneo Custom/Transit 2.2 TDCi Ranger 3.2 TDCi			2017121, BK2Q-9D475-CD
Land Rover	Defender 2.2 Td4			LR055534
Peugeot	Boxer 2.2 HDi 110/130/150			9800555380
Ford	Transit 2.2/2.4/3.2 TDCi	<b>7.24809.40.0</b>	7.01621.04.0	1673226, 9C1Q-9D475-AB

Клапаны системы EGR 7.03784.34.0 и 7.24809.40.0 имеют почти одинаковый внешний вид. Несмотря на это, они не взаимозаменяемы.

Эти клапаны системы EGR различаются по следующим признакам:

- расположение выводов
- ход клапана
- объемный поток (расход)
- положение мест подсоединения

**Внимание!**  
Просим соблюдать точное разграничение по номеру шасси, коду двигателя и году выпуска!



Pierburg №	7.03784.34.0	7.24809.40.0
Расход [кг/ч]	≥ 87	≥ 75
Ход клапана [мм]	6,0	4,2
Расположение выводов		
Вывод 1	Двигатель пост. тока (+)	Двигатель пост. тока (+)
Вывод 2	Сенсор, выход	Сенсор, масса
Вывод 3	(не занят)	(не занят)
Вывод 4	Сенсор, масса	Сенсор + (5 В)
Вывод 5	Двигатель пост. тока (-)	Двигатель пост. тока (-)
Вывод 6	Сенсор + (5 В)	Сенсор, выход

\* Номера деталей приведены только для сравнения, их нельзя указывать в счетах для конечных потребителей.