

Teknik *Bilgi*

Renault 1.2 16 V modelleri için CT 1045 K1 kitindeki gergi makarası ile ilgili deęişiklik

Sorun:

Kit içinde teslim edilen gergi makarasının kaplaması araçtan sökülen makaranın kaplamasından farklı.

Sebebi:

Üretici, gergi makarasının kaplaması için sinterlenmiş metal yerine artık plastik malzeme kullanmaktadır.

Çözüm:

Yeni gergi makarası sorunsuzca kullanılabilir.

