



Courroies striées modifiées

Problème :

Les courroies striées fournies présentent des différences visuelles et haptiques par rapport aux courroies striées généralement utilisées. Elles se différencient en effet par la structure de leur surface de contact.



Vue nettement agrandie des différents profils



Types de profil modifiés :
difficiles à détecter à l'œil nu

Cause :

Il s'agit de modifications conformes à celles adoptées sur les courroies de première monte ou liées à des contraintes de production. Ces modifications visent à garantir un niveau de bruit optimal et/ou à améliorer encore la durée de vie en service.

Solution :

Ces courroies modifiées peuvent être utilisées sans restrictions sur les modèles de véhicule spécifiés dans le catalogue. Malgré leurs différences d'aspect, ces nouvelles courroies n'ont aucun impact sur les performances.



Exemple de courroie striée modifiée