


## Τροποποιημένοι καναλωτοί ιμάντες

### Πρόβλημα:

Οι παραδιδόμενοι καναλωτοί ιμάντες παρουσιάζουν οπτικές και απτικές διαφορές σε σύγκριση με τους συμβατικούς καναλωτούς ιμάντες που χρησιμοποιούνται. Αυτό φαίνεται από την αποκλίνουσα δομή της επιφάνειας τριβής.



Πολύ μεγεθυμένη απεικόνιση των διάφορων προφίλ

### Αιτία:

Πρόκειται για τροποποιήσεις, οι οποίες υιοθετήθηκαν είτε από τον αρχικό εξοπλισμό είτε πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με την παραγωγή. Στόχος είναι μια βελτιστοποιημένη ανάπτυξη θορύβου και/ή η συνέχιση της βελτίωσης της διάρκειας ζωής.

### Λύση:

Οι τροποποιημένοι ιμάντες μπορούν να χρησιμοποιηθούν απεριόριστα για τις εφαρμογές οχημάτων που είναι καταχωρημένες στον κατάλογο.

Η έκδοση αυτή δεν έχει μειονεκτήματα απόδοσης παρά τις οπτικές διαφορές.



Δύσκολα τα αναγνωρίζετε με γυμνό μάτι:  
Τα τροποποιημένα είδη προφίλ



Παράδειγμα για έναν τροποποιημένο καναλωτό ιμάντα