

## Модифицированные поликлиновые ремни

### Суть проблемы:

Поставляемые поликлиновые ремни отличаются визуально и на ощупь от обычно используемых поликлиновых ремней. Их рабочая поверхность имеет другую текстуру.



Поперечные сечения различных профилей



Модифицированные типы профиля сложно отличить невооруженным глазом.

### Причина:

Модификации ремней стали следствием изменения конфигурации навесного оборудования автомобилей, а также возникли по причинам, связанным с технологическими операциями. Целью внесения изменений является достижение оптимального уровня шума и/или увеличение срока службы.

### Решение:

Модифицированные приводные ремни могут свободно использоваться в автомобилях, согласно их применимости по каталогам. Несмотря на визуальные отличия, новое покрытие рабочей поверхности ремней не оказывает никакого отрицательного влияния на рабочие характеристики.



Пример модифицированного поликлинового ремня