


## Correas acanaladas modificadas

### Problema:

Las correas acanaladas suministradas presentan diferencias ópticas y táctiles con respecto a las correas acanaladas utilizadas convencionalmente. Esto se manifiesta por una estructura diferente de la superficie de rodadura.



Vista ampliada de los diferentes perfiles



Los tipos de perfil modificados son difíciles de percibir a simple vista.

### Causa:

Se trata de modificaciones que han sido adoptadas de los primeros equipos o que se han realizado por cuestiones de producción. El objetivo es lograr una reducción óptima del ruido y/o mejorar aún más la vida útil.

### Solución:

Las correas modificadas se pueden utilizar sin restricciones para las aplicaciones del vehículo asignadas en el catálogo.

A pesar de las diferencias ópticas, la nueva versión no presenta desventajas en cuanto a rendimiento.



Ejemplo de una correa acanalada modificada