



# febiEXAKT



## Gergi Rulmanı

### Uygun olduğu araç tipleri:

Audi A6 / Avant / Quattro (Karşıl. No. 074 109 243 F)

VW Transporter (T4) / Syncro (Karşıl. No. 074 109 243 F)

VW LT (Karşıl. No. 074 109 243 F)



### >> SORUN:

Gergi rulmanında boşluk.

### >> SEBEP:

Üretici tarafından tavsiye edilen cıvata gevşek olabilir. Bu nedenle, gergi rulmanı yerinden oynayabilir ve en kötü senaryo olarak, motorda ciddi hasarlara neden olabilir.

### >> ÇÖZÜM:

febi bilstein, size güvenli bir alternatif sunuyor.

febi bilstein, febi no 14732, 11559 ve 11560 parçaları ile birlikte, mikro kapsül güvenli özel cıvatayı sunmaktadır. Bu güvenlik parçası sayesinde, cıvata daima olması gereken sıkma değerlerinde kalır. Bu sayede, parçada her hangi bir boşluk oluşmaz ve motorda hasar meydana gelmez.

### >> DİKKAT:

febi özel cıvatası için sıkma tork değeri  $20 \pm 1,5 \text{ Nm}$ ' dir.



Karşıl. No. 074 109 243



febi no 11559

Karşıl. No. 074 109 243 F

### febi TR Otomotiv Yedek Parça

Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Ataşehir Bulvarı Ata 2/3 Plaza

No:6 Cat:10 D:88, 34758 Ataşehir / İstanbul / Turkey

Tel. +90 216 629 06 00

Fax +90 216 629 06 10

E-mail infotr@febi.com

febi is a bilstein group brand

www.febi.com

