

# febi EXAKT

Techniek tot in de finesses



## Tandriemkit

febi nr. 14110

passend voor Opel Corsa B, Tigra A, Astra F 1,4 16V en 1,6 6V, alsmede Vectra B 1,6 16V en 1,8 16V behalve X 1,8 XE (Vergel. nr. 1606 274)

### >> PROBLEEM:

De tandriem kan scheuren.


### >> OORZAAK:

De uitvoering van de riemschijf werd door de voertuigfabrikant gewijzigd. Omdat de oude riemschijf (1) iets uitsteekt, kan dit een snellere slijtage van de tandriemflank veroorzaken. Dit heeft tot gevolg dat de tandriem schuin afloopt en vroegtijdig kan scheuren. Er kan zeer ernstige motorschade ontstaan.



### >> OPLOSSING:

febi bilstein adviseert, om vóór de montage van de tandriemkit febi 14110, te controleren of de riemschijf uitsteekt en de schijf evt. door de nieuwe versie (2) (Opel 5614 430 vlak) te vervangen. De vervangen riemschijf is nu beter op de tandriem afgestemd en garandeert een langere levensduur.



Opel 5614 430 vlak



### >> OPGELET:

De waterpomp moet in ieder geval vervangen worden!



febi nr. 18691  
voor de 1,8 l 16V motor



febi nr. 24314  
voor de 1,4 en 1,6 l 16V motor