



febi 27876

Passend voor:

Golf, Eos, Caddy, Fox, Passat, Tiguan, Touran, Fox, Polo, Audi A3, Audi A4, Audi A5, Audi TT, Altea, Cordoba, Ibiza, Leon, Toledo, Fabia, Octavia, Roomster



vergelijknummer 909 548 02 S1



febi 27876

NL

Zo gaat het veel eenvoudiger!

Dit hebt u nodig voor een vakkundige reparatie van de vooras.

Bij de reparatie van de vooras moet in vele gevallen de verbinding tussen de schokdemper en het wiellageromhulsel losgemaakt worden. Hiertoe moeten bevestigingsbouten en moeren losgemaakt worden.

Dikwijls werden deze bouten te vast aangedraaid en zijn ze verroest en gekanteld. De demontage kan daardoor veel tijd in beslag nemen. Hergebruik van de oude moeren en bouten kan de demontage verder bemoeilijken.

Per una riparazione professionale febi bilstein raccomanda di sostituire il kit dei bulloni dopo ogni distacco di questo collegamento. La cosa migliore è sostituirlo con il kit febi di consolidata qualità di primo impianto:



Boutenset voor reparatieset vooras febi 27876 – vergelijknummer 909 548 02 S1, Voor een betere demontage raadt febi het gebruik van het KLANN-gereedschap KL-0101-1 en KL-0101-2 aan.



KL-0101-1



KL-0101-2