



Aplicações:

Vários modelos Ford, Mazda e Volvo



Casquilho do braço de suspensão

Problema

Desgaste irregular dos pneus e desalinhamento na suspensão dianteira.

Causa

Desgaste do casquilho do braço de suspensão inferior.

Solução

A febi fornece uma solução de reparação económica; o casquilho do braço de suspensão pode ser substituído sem ser necessária a substituição completa do braço. Ao substituir o casquilho, é importante seguir o alinhamento do casquilho original. Se o casquilho não for alinhado corretamente, no veio do braço de suspensão, existe o risco de falha prematura e diminuição do tempo de vida útil do componente.

Existe uma ferramenta especial disponibilizada pelo fabricante do veículo para auxiliar na substituição do casquilho.

Ao utilizar esta ferramenta, é possível garantir a posição e a pressão corretas de instalação do casquilho.



O acesso direto ao vídeo de substituição do casquilho do braço de suspensão da febi ou através do link:

[youtube.com/ferdinandbilstein](https://www.youtube.com/ferdinandbilstein)

Para mais informação, visite: parts.inder.bilsteingroup.com