



# Stabilisatorsets met lagers en verbindingstangen



## Alles voor de reparatie!

NL

Stenslag, strooizout, water of andere invloeden van buitenaf zijn veel voorkomende oorzaken van beschadiging van de bekleding van de stabilisator (zie afbeelding 1). Vaak ontstaan door de versleten bekleding van de stabilisator piepende of gierende geluiden.



### Opgelet!

Wie bij beschadiging van de bekleding enkel de stabilisatorlager vervangt, krijgt later gegarandeerd een klacht. Want naast de gummilagers moet ook steeds de stabilisator vervangen worden.



Afbeelding 1

Om deze reden heeft febi de stabilisatorset, bijv. voor VW Golf IV febi nr 36630 (zie afbeelding 2) in het programma opgenomen : deze bevat naast de montageset ook de stabilisator. Deze combinatie garandeert een vakkundige reparatie en verhindert klachten. Dit bespaart zowel de garage als de klant tijd en geld.



Afbeelding 2 stabilisatorset met lagers en verbindingstangen febi nr 36630

**Uw leverancier van febi-onderdelen informeert u graag over alle andere stabilisatorsets**