



febi 38023

Geschikt voor:
Mercedes-Benz met
5-traps automaat 722.6



Vergel. nr. 140 589 15 21




NL

Het oliepeil controleren bij de 5-traps automatische versnellingsbak (722.6) van Mercedes-Benz? Geen probleem! febi heeft de oplossing!
Een oliepeilstok voor automatische versnellingsbakken.

Na het verversen van de olie of bij een vermoeden van lekkage moet het oliepeil in de automatische versnellingsbak worden gecontroleerd. Standaard is geen oliepeilstok voorzien voor de versnellingsbak.

De vulbuis bevindt zich in de motorruimte (afbeelding 1). De afsluitkap van de vulbuis is beschermd met een beveiliging tegen accidenteel openen. Bij de meting moet de plaat van de borgpen met gepast gereedschap worden afgebroken (afbeelding 2). Verwijder de borgpen en de afsluitkap (afbeelding 3).





febi 44204

Verwijder na de meting van het oliepeil onmiddellijk de oliepeilstok!
De afsluitkap kan opnieuw met een borgpen (febi 44204) worden bevestigd.



Opgelet!

Bij de controle van het oliepeil moet de oliepeilstok tot de aanslag in de vulbuis worden gebracht. Aangezien deze versnellingsbak in verschillende modellen wordt geplaatst, is de vulbuis in verschillende lengtes verkrijgbaar. Wanneer de oliepeilstok de bodem van de versnellingsbak heeft bereikt, is het mogelijk dat een deel van de stok uit de buis blijft steken (afbeelding 4).