



febi 47197, 48897, 81368, 81369



Geschikt voor:

Verschillende modellen van
Volkswagen, Audi, Seat, Skoda



NL

Olie-aftappluggen en speciaal gereedschap

Probleem

Olie-aftappluggen uit kunststof moeten steeds worden vervangen. Voor de montage en demontage is speciaal gereedschap nodig.

Reden

Als metalen olie-aftappluggen te hard zijn vastgeschroefd kan de schroefdraad beschadigd worden. En dat kan olielekken veroorzaken.

Oplossing

Volkswagen, Audi, Seat en Skoda hebben voor verschillende modellen olie-aftappluggen uit kunststof geïntroduceerd.

Omdat deze pluggen uit kunststof vervaardigd zijn, moet het juiste gereedschap worden gebruikt om beschadiging te voorkomen.

Bij het vastdraaien van de plug is er een duidelijke klik te horen als de juiste positie bereikt is. Een vertanding aan de plug en een groef aan de carterpan zorgen ervoor dat de plug in de juiste positie wordt geklikt.

De plug overtrekken is dus niet mogelijk. Het speciaal gereedschap is apart te verkrijgen (febi 81368) of als deel van een set (febi 81369).

Meer technische informatie kan u vinden op: partsfinder.bilsteingroup.com