

## Giunti di supporto guida MEYLE-ORIGINAL: tutti i pezzi sempre a portata di mano, usura ridotta al minimo.

adatto per i modelli Peugeot 407, 508 | Citroën C5, C6

Corrosione e particelle estranee fra i perni dell'asse e l'articolazione portante sono spesso causa di un precoce guasto dei giunti di supporto. Il manicotto di gomma e la guarnizione sono regolarmente soggetti a sfregamento e può anche penetrare dell'umidità. Fra le spine degli assi e il manicotto di gomma abbiamo quindi inserito un anello protettivo, per ridurre l'usura. Questo anello protettivo deve essere assolutamente sostituito insieme all'articolazione portante. Raccomandazione: in alcuni veicoli più vecchi l'anello protettivo potrebbe non essere presente, ma dovrebbe essere comunque installato. I nuovi kit di supporto guida MEYLE-ORIGINAL contengono tutti i componenti necessari per garantire una riparazione appropriata e veloce. Oltre al materiale di montaggio

è incluso anche l'anello protettivo, realizzato in acciaio inossidabile affinché sia garantita una durata maggiore e una maggiore resistenza alla corrosione.

Sono disponibili i seguenti kit di riparazione MEYLE-ORIGINAL:

- 11-16 010 0018/S, Codice breve MCX0428 [kit senza articolazione portante di guida]
- 11-16 010 0019, Codice breve MCX0189 [kit con articolazione portante di guida]

Inoltre, l'articolazione portante per i modelli di veicoli sopra menzionati è disponibile anche singolarmente senza materiale di installazione (n° MEYLE: 11-16 010 0018, Codice breve MBJ0038).

**Con anello protettivo d'acciaio inossidabile contro l'usura precoce!**



n° MEYLE: 11-16 010 0018/S  
Codice breve MCX0428



n° MEYLE: 11-16 010 0019  
Codice breve MCX0189