

SWAG 32 92 4414

pasujący do:
Audi A2, Seat Cordoba, Ibiza IV,
Škoda Fabia, VW Polo, Fox

Nr por. 6C0 407 621

SWAG®



PL

Zestaw łożyska piasty zawiera łożysko koła i nakrętkę osi

Problem

Uszkodzenie łożyska koła powoduje silne hałasy podczas jazdy i luz na piastie.

Przyczyna

Przez uszkodzony uszczelniacz woda przedostaje się do łożyska koła i powstaje rdza, patrz fotografie (1) i (2). Uszczelniacz (3), który znajduje się pomiędzy przegubem homokinetycznym i piastą koła wykonany jest z tworzywa sztucznego i łatwo go uszkodzić podczas demontażu lub na skutek wpływów zewnętrznych. Jeśli uszczelniacz jest uszkodzony, nie przylega poprawnie. Uszkodzenie lub zabrudzenie uszczelniacza sprzyja przedostaniu się wody do wnętrza łożyska koła. W rezultacie następuje przedwczesne uszkodzenie łożyska i wytwarza się silny hałas.

Rozwiązanie

Zwrócić uwagę na uszkodzenia uszczelniacza! Firma SWAG zaleca wymianę uszczelniacza podczas montażu łożyska koła. Ważne: Uszczelniacz dostępny jest w dwóch rozmiarach (64 mm i 72 mm). Bezwzględnie przestrzegać rozmiaru kół w calach!

Uwaga

Użycie niewłaściwych narzędzi podczas montażu może spowodować przedwczesne uszkodzenie łożyska koła oraz błędną sygnalizację systemu ABS. Podczas montażu bezwzględnie przestrzegać instrukcji naprawy podanej przez producenta pojazdu!



1



2



3

Więcej technicznych informacji znajdziesz na stronie: partsfinder.bilsteingroup.com