

SWAG 32 92 4414

SWAG®

Подходит для:
Audi A2, Seat Cordoba, Ibiza IV,
Škoda Fabia, VW Polo, Fox

Ср. №. 6C0 407 621



RU

Подшипник ступицы колеса, комплект

Проблема

Подшипник колеса может вызывать шумы во время эксплуатации.

Причина

Через поврежденное уплотнительное кольцо вода попадает в подшипник и образует ржавчину (рис. 1 и 2). Это уплотнительное кольцо между шрусом и ступицей (рис. 3) сделано из пластика и может быть легко повреждено при демонтаже, т.е. под действием внешнего влияния. Если кольцо повреждено, то оно не плотно прилегает. И это способствует попаданию воды внутрь подшипника. Последствия – преждевременный выход подшипника из строя и посторонние шумы.

Решение

Обратите внимание на повреждения уплотнительного кольца! При замене подшипника SWAG рекомендует менять и кольцо. Важно: уплотнительное кольцо бывает двух размеров (64 мм и 72 мм). Принимайте во внимание размер колес!

Внимание

Применение неподходящих инструментов при монтаже может вызвать преждевременный выход из строя подшипника, а также ошибку системы ABS. При монтаже всегда следуйте инструкциям производителей автомобилей!



Больше технической информации Вы можете найти в он-лайн каталоге:
partsfinder.bilsteingroup.com