



# professional

## Amortisör Üst Takozu


Uygun olduğu araç tipleri:

Audi A3 / Sportback (OE ref. 1KO 412 331 B)

Seat Altea, Toledo (OE ref. 1KO 412 331B)

Skoda Octavia (OE ref. 1KO 412 331B)

VW Caddy, Golf 5 / Plus, Touran (OE ref. 1KO 412 331 B)




### SORUN

Ön aksta ses ve gıcırdama. Orijinal VW parçasında da bu sorun görülebilmektedir.

### SEBEP


Bu problemlerin sebebi, zayıf üretim ve kullanılan kalitesiz malzemelerdir. Genellikle, yetersiz sertleştirme nedeniyle, kauçuk metal bileşiminde çözümler meydana gelir. Bu nedenle, parçadaki hata oranı fazlalır.



### ÇÖZÜM

SWAG 32 92 2500 numaralı amortisör üst takozunun kullanılmasını tavsiye eder (OE ref. 1KO 412 331 B).

SWAG 32 92 2500 numaralı amortisör üst takozu, profesyonel üretim işlemlerinden geçmiş ve yüksek kalite malzemeden imal edilmiştir. Hatta bu üretim ve malzeme özellikleri, araç üreticisinin kalitesinden daha fazladır. SWAG amortisör üst takozu ayrıca çok dayanıklıdır.



**SWAG no. 32 92 2500**

OE ref. 1KO 412 331 B

### DİKKAT

Amortisör üst rulmanı da (SWAG 32 92 2498) değiştirilmelidir!

SWAG 32 92 2502 numaralı tamir takım kiti bu iki parçayı da (32 92 2500 ve 32 92 2498) içerir.



**Tamir Takımı**

**SWAG no. 32 92 2502**