



Solution



Rep. Satz 32750001/30921502

Evitati reclamatile la montajul unui brat suspensie roata prin strangerea suruburilor cu autoturismul nesuspendat pe elevator. Strangerea acestor suruburi cu autoturismul suspendat este o greseala grava, care are ca rezultat tensionarea bucselor in momentul asezarii autoturismului pe roti. Datorita acestei pretensionari pot aparea rupturi in masa de cauciuc a bucselor, avand ca urmare distrugerea prematura a acestora. Totodata prin strangerea bratului cu autoturismul suspendat se schimba si geometria axului de rulare fapt care duce si la alte consecinte cum ar fii uzura accentuata a cauciucurilor.

Din acest motiv SWAG ofera la unele brate care au bucsile marcate cu un semn care indica modul de montare corecta:

De exemplu bratul de la SWAG pentru Audi A4, ax fata

Nr. SWAG 32730017

Echivalenta originala 4DO 407 151 P

Marcajul de pe brat si contramarcajul de pe suportul bratului trebuie sa coincida. Prin aceasta clientul vostru va fii in siguranta.

Avantaj din punct de vedere calitativ: Pe liniile de productie SWAG din Wuppertal, sunt presate in aceste brate bucsile originale.

Contactati partenerul vostru SWAG pentru informatii si piese de schimb SWAG.

Toata gama de piese de schimb o gasiti la adresa www.swag.de



www.swag.de