

Solution

Het oliepeil controleren bij de 5-traps automatische versnellingsbak (722.6) van Mercedes-Benz? Geen probleem!



SWAG 10 93 8023



Bereik bij 25 °C

min

max

Bereik bij 80 °C

min

max



SWAG 10 94 4204

Na het ververset van de olie of bij een vermoeden van lekkage moet het oliepeil in de automatische versnellingsbak worden gecontroleerd. Standaard is geen oliepeilstok voorzien voor de versnellingsbak.

SWAG heeft de oplossing! Een oliepeilstok voor automatische versnellingsbakken.

Oliepeilstok voor automatische versnellingsbak

geschikt voor:

Mercedes-Benz met 5-traps automaat 722.6

SWAG nr. 10 93 8023
Vergel. nr. 140 589 15 21

De vulbuis bevindt zich in de motorruimte (afbeelding 1). De afsluitkap van de vulbuis is beschermd met een beveiliging tegen accidenteel openen. Bij de meting moet de plaat van de borgpen met gepast gereedschap worden afgebroken (afbeelding 2). Verwijder de borgpen en de afsluitkap (afbeelding 3).

Opgelet !

Bij de controle van het oliepeil moet de oliepeilstok tot de aanslag in de vulbuis worden gebracht. Aangezien deze versnellingsbak in verschillende modellen wordt geplaatst, is de vulbuis in verschillende lengtes verkrijgbaar. Wanneer de oliepeilstok de bodem van de versnellingsbak heeft bereikt, is het mogelijk dat een deel van de stok uit de buis blijft steken (afbeelding 4).



Verwijder na de meting van het oliepeil onmiddellijk de oliepeilstok! De afsluitkap kan opnieuw met een borgpen (SWAG 10 94 4204) worden bevestigd.



Schrijf u nu in voor de officiële nieuwsbrief van SWAG en ontvang de nieuwste technische informatie automatisch per e-mail! U vindt meer informatie op: www.swag.de

U kunt altijd navraag doen voor reserveonderdelen bij SWAG. Het volledige aanbod vindt u op: www.swag.de