



SERVICE INFO – FAG 0015



Az 566074.H195 és a 566834.H195 cikkszámú FAG Repair Insert Unit (RIU) hozzárendelése

Gyártó:	DAF
Modellek:	65CF, 75CF, 85CF, CF65, CF65II, CF65IV, CF75, CF75II, CF75IV, CF85, CF85II, CF85IV, LF55, LF55IV, XF95, XF95II, XF105
Cikksz.:	566074.H195 566834.H195
OE sz.:	1691621, 1699327 1388905, 1391615



1. ábra: Service kompakt csapágy (RIU)

Mindkét fent említett FAG Service kompakt csapággal (RIU) különböző DAF kerékagyakat lehet javítani. Ebben az esetben el lehet kerülni a komplett kerékagy cseréjét. Ezáltal lehetséges a jármű idő-értékarányos és költségoptimalizált javítása.

A két Service kompakt csapágy (RIU) hozzárendelésénél ügyeljen a következő információkra.

Ha a kerékagyon nem ismerhető fel semmilyen DAF cikkszám, akkor a csapágyat a következő méretekkel kell azonosítani:

FAG RIU 566074.H195

- Belső csapágy külső átmérője (INBOARD) 125,00 mm
- Külső csapágy külső átmérője (OUTBOARD) 125,00 mm

FAG RIU 566834.H195

- Belső csapágy külső átmérője (INBOARD) 124,70 mm
- Külső csapágy külső átmérője (OUTBOARD) 119,70 mm

Ha a kerékagyon egy DAF cikkszám ismerhető fel, akkor a következők szerint járjon el:

- DAF cikkszám 1691621 és 1699327, használja a FAG RIU 566074.H195-öt.
- DAF cikkszám 1388905 és 1391615, használja a FAG RIU 566834.H195-öt

Ha egy DAF kereskedő a 1697346 DAF cikkszámot állapította meg az Önök járművéhez (javítókészlet az új kerékaggyal együtt), akkor ügyeljen a következőkre:

- a járműbe beépített kerékagy függvényében akár a FAG RIU 566074.H195 akár a FAG RIU 566834.H195 cikkszámot is lehet használni
- a megfelelő FAG RIU csak a méretek alapján határozható meg

Ügyeljenek a jármű gyártójának előírásaira!

Többet szeretne? Tudunk segíteni!

www.rexpert.com

Szervíz Központ: 00800 1 753-3333*

* díjmentes telefonszám, H-P: 8.00–17.00 óra között

aftermarket.hu@schaeffler.com

<https://aftermarket.schaeffler.hu>