



SERVICE INFO – FAG 0020



Instrucțiuni de montare

a kit-ului cu rulmenți de roată 713 6448 00

Producători: Chevrolet, Daewoo

Modele: Aveo, Kalos

Model: Cu/Fără ABS

Nr. identificare piesă: 713 6448 00



Figura 1: Kit-ul cu rulmenți de roată FAG 713 6448 00 ca soluție de reparații – butucul nu trebuie înlocuit

Pentru modelele menționate rulmenții pentru axa spate sunt disponibili doar ca sistem unitar fabricat de către producătorul autovehiculului (butuc cu rulment integrat).

Departamentul post-vânzare al Schaeffler Automotive oferă o soluție de reparație care permite înlocuirea separată a rulmentului.

Montarea și demontarea pieselor se efectuează folosind echipament specific atelierelor service.

Kit-ul cu rulmenți de roată 713 6448 00 poate fi montat pe butucuri cu sau fără sistem ABS.

Kit-ul este format din: rulment roată, șaibă elastică de siguranță și piuliță.

Notă:

Pentru a introduce rulmentul în butuc apăsați inelul exterior!

Respectați specificațiile producătorului autovehiculului!

SC Schaeffler Romania SRL
HOTLINE +40 268 505 200
aftermarket.ro@schaeffler.com
<https://aftermarket.schaeffler.ro>
www.repxpert.ro

SCHAEFFLER
REPXPERT

FAG 0020